



Примечание к версии Drivers Pack 3.1.10

Пакет драйверов Drivers Pack 3.1.10 рекомендуется использовать на версиях ПО «Интеллект» 4.8.0, ПО «Интеллект Лайт» или Аххон Smart 2.0.1, Аххон Smart Start

Новые интеграции IP-устройств

- Basler BIP2-1300c
- Basler BIP2-1300c-dn
- Bosch NBN-498-12P
- Brickcom FD-130-AP
- Brickcom WCB-100-AP
- Brickcom WFB-100-AP
- CNB IDC 4050IR
- CNB IDC 4050F
- CNB IDP 4000VD
- CNB IGP 1030
- CNB IVC 4000T
- CNB IVP 4030VR
- Etrovision EV3151A
- Etrovision EV8150A
- FineCCTV CDV-3V930HU
- FlexWatch FW-1173-DS
- FlexWatch FW-1178-PE
- FlexWatch FW-3470
- FlexWatch FW-5870C
- IQeye IQ040S
- IQeye IQ041S
- IQeye IQ510
- IQeye IQ541S
- IQeye IQ702
- IQeye IQ703
- IQeye IQ705
- IQeye IQ732N
- IQeye IQ751
- IQeye IQ752
- IQeye IQ753
- IQeye IQ755
- IQeye IQ851
- IQeye IQ852
- IQeye IQ853
- IQeye IQ855
- IQeye IQA20S
- IQeye IQA22S
- IQeye IQA23S
- IQeye IQA25S
- IQeye IQD40S
- IQeye IQD42S
- Panasonic WV-NP502E

- Panasonic WV-NW502S
- Panasonic WV-SP306E
- Samsung Techwin SNB-1000P
- Samsung Techwin SNB-3000P
- Samsung Techwin SND-1010P
- Samsung Techwin SNV-3080P
- Samsung Techwin SNV-3120P
- Samsung Techwin SPE-100P
- Sony SNC-CH140
- Sony SNC-CH240
- Sony SNC-DH120T
- Sony SNC-DH140
- Sony SNC-DH240
- Sony SNC-RH124
- Sony SNC-RS46N
- Sony SNC-RS46P

Установка

Для установки версии Drivers Pack запустите файл **IPDriverPack.msi**.

Установка версии пакета драйверов требует предварительно установить версию базового продукта. Устанавливается, как обновление на версию базового продукта.

Установка версии Drivers Pack не требует перезапуска или переустановки базового продукта.

Более полная информация по поддерживаемым функциям в интегрированных IP-устройствах предоставляется на сайте производителя в списках поддерживаемых IP-устройств индивидуально для каждой версии базовых продуктов.

www.itv.ru

www.axxonsoft.com

Обращаем ваше внимание, что работа IP-устройств с единой версией пакета драйверов различается для различных продуктов ITV.